


FU500-06-01-307

其余 25



技术要求

1. 零件加工后必须平整。
2. 去除毛刺。

					三角筋板			FU500-06-01-307	
								Q235 δ=10 钢板	
标记	外数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
设计	李连通		标准化				0.1246	2:1	
校对			批准						
审核	秦海波								
工艺	刘飞		日期		共 张		第 张		