



技术要求
 1. 未注明的圆角半径R3-R4
 2. 铸件不允许有气孔、砂眼和缩孔等缺陷存在

借(调)用件登记
回底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期

					HT200			德欧环保 DEOEUANBAO 环保社会 生态中国	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计	李连通		标准化						1:1
审核	秦海波					共 张 第 张		TH800.6.2.1-2	
工艺	刘飞		批准						